


СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ Отдел культуры
МР Учалинский район РБ
 Л.С. Сафиуллина
« » 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДХШ
МР Учалинский район РБ
 Нуреев. А.Х.
« » 2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)**

Для маломобильных групп населения

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

1

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан** или сокращенно: **МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А.**
- 1.2. Адрес объекта: индекс: **453700, Республика Башкортостан, ул. Горького 1А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажа, ___ -- ____ .м
 - часть здания **3х** этажей (на 1 этаже), **607,8 кв.м.,**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
- 1.4. Год постройки **1995г.**, последнего капитального ремонта **нет** (на арендуемой территории).
- 1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2019**, капитального _____ .

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан** сокращенно: **МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А.**
- 1.7. Юридический адрес организации (включая индекс) **453700. Респ.Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, ул. Горького, д. 1 А.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **аренда**
- 1.9. **Форма собственности (государственная, негосударственная)** государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **453500, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул. Строительная, 9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **Дополнительное образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование, платные образовательные услуги.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с длительным пребыванием.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети, (по лицензии дети и взрослые)**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80-100 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Маршрутный транспорт ост. Ул. Горького (2 направления)** Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **Да**

- 3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1) **270** 2) **380 м.**
- 3.1.2 время движения (пешком) **4-5 мин.**
- 3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **Да**
- 3.1.4 Перекрестки: **пешеходный переход нерегулируемый, регулируемый перекрёсток со звуковой сигнализацией, таймером;**
- 3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.1.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет.**

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВИД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	вид

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

Территория, прилегающая к зданию (участок)

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

1	Территория прилегающая к зданию(участок)	ДЧ-И (К,О,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов соответствует нормативам только основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения). Для отдельных категорий инвалидов, на момент обследования, специально выделенные пути и места обслуживания МГН отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция и частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016,
2	Вход (входы) в здание	Требуется реконструкция входной группы. СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
5	Санитарно-гигиенические помещения	Полная реконструкция, оборудование санитарногигиенической комнаты для МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создать полноценную систему информации. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	Все зоны и участки	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **функциональные зоны будут доступны для МГН.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **Не удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование по доступности окружающей среды для МГН с общественной организацией инвалидов УГРО БРО ООО «ВОИ».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: не размещена.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 11 » июля 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 01 от « 11 » июля 2019 г.

АНКЕТА
(Информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ **оси**
№ 01

Утверждаю
директор *МБУДО ДХШ
МР Учалинский район РБ
Нурсев А.Х.
« 11 » июля 2019 г.



Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: **Муниципальное дополнительное образование Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан** или сокращенно: **МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А.**

(культуры) бюджетное учреждение

- 1.2. Адрес объекта: индекс: **453700, Республика Башкортостан, ул. Горького 1А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажа, ____ — ____ ,м
 - часть здания 3х этажей (на 1 этаже), **607,8 кв.м.**,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да.**
- 1.4. Год постройки 1995г., последнего капитального ремонта нет (на арендуемой территории).
- 1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2019**, капитального _____ .

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан** сокращенно: **МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **453700. Респ.Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, ул. Горького, д. 1 А.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **аренда**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **453500, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул. Строительная, 9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **Дополнительное образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование, платные образовательные услуги.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с длительным пребыванием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети, (по лицензии дети и взрослые)**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов) инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80-100 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Маршрутный транспорт ост. Ул. Горького (2 направления) Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Да**

- 3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1) **270** 2) **380 м.**
- 3.1.2 время движения (пешком) **4-5 мин.**
- 3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **Да**
- 3.1.4 Перекрестки: **пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые перекрёсток со звуковой сигнализацией, таймером;**
- 3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.1.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.1. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с **СП59.13330.2016**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВИД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	вид

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция. Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016.
2	Вход (входы) в здание	Требуется реконструкция входной группы в соответствии с СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
5	Санитарно-гигиенические помещения	Полная реконструкция, оборудование санитарно-гигиенической комнаты для МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создать полноценную систему информации. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	Все зоны и участки	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности - **не размещено.**

Согласовано: Председатель УТРО БРО ООО «ВОИ» по доступной среде для МГН

Л.И.Баранова

Баранова

_____ <

(подпись, Ф.И.О.,
для связи)

Л



_____ (подпись, Ф.И.О., должность; координаты)

Утверждаю
Директор МБ УДО ДХШ
МР Учалинский район РБ

А.Х. Нуреев.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№01

Муниципальный район
Учалинский район
Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное дополнительное бюджетное учреждение образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан** или сокращенно: **МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А.**
- 1.2. Адрес объекта: индекс: **453700, Республика Башкортостан, ул. Горького 1А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажа, ___ — _____,м
 - часть здания 3х этажей (на 1 этаже), **607,8 кв.м.,**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да.**
- 1.4. Год постройки 1995г., последнего капитального ремонта нет (на арендуемой территории).
- 1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2019**, капитального _____.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан** сокращенно: **МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1А.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **45.371)1). Респ.Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, ул. Горького, д. 1 А.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - аренда
- 1.9. **Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **453500, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул. Строительная, 9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **Дополнительное образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование, платные образовательные услуги.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с длительным пребыванием.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети, (по лицензии дети и взрослые)**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80-100 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Маршрутный транспорт ост. Ул. Горького (2 направления)** Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **Да** 32 расстояние до объекта от остановки транспорта 1) **270** 2) **380 м.**
- 32.1 время движения (пешком) **4-5 мин.**
- 322 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **Да**
Перекрестки: **нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**
- 3.2.4 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.5 Перепады высоты на пути: **есть**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**
- 3.2.6 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с **СП59.13330.2016**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Д±И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов частично соответствует нормативам, основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения) частично доступны отдельным категориям МГН. Для отдельных категорий инвалидов будут организованы специальные участки для их обслуживания, специально выделенные пути и места обслуживания на момент обследования частично доступны МГН только при помощи обслуживающего персонала. Самостоятельное получения качественных услуг МГН отсутствует, что нарушает их базовые права.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция и частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016.
2	Вход (входы) в здание	Требуется реконструкция входной группы и частичный ремонт Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
5	Санитарно-гигиенические помещения	Полная реконструкция, оборудование санитарно-гигиенической комнаты для МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создать полноценную систему информации. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	Все зоны и участки	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ _____
в рамках исполнения Программы «Доступная среда муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **функциональные зоны будут доступны для .МГН, появится самостоятельное получение качественных услуг МГН.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **не удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование по доступности окружающей среды для МГН с общественной организацией инвалидов УГРО БРО ООО «ВОИ».

4.5. Информация на Карте доступности: **нет**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11 » июля 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 01 от « 11 » июля 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 3 _____ л.
2. Входа(входов) в здание на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта (3 варианта) на _____ 5 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 2 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ шт.

Технический паспорт _____ на _____ л.

Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы директор МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ

А.Х. Нуреев

Члены рабочей группы:

Секретарь по учебной части МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ
Преподаватель МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ

З.Г. Зарипова
Л.Б. Фадеева

в том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель Учалинской городской и районной организации
Башкирской Республиканской Организации ООО ВОИ:

Л.И. Баранова



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****Ч инипальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная****■ • ла муниципального района Учалнский район Республики Башкортостан или . кращенко: МБУДО ДХШ МР****Учалнский район РБ, ул. Горького 1 А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствует система навигации, тактильная разметка, площадка входа на территорию нуждается в реконструкции.	К,О,С	Необходимо оборудовать входные группы в соответствии с СП 59.13330.2016	Нуждае тся в полной реконст рукции. Привес ти в соответ ствие с СП 59.1333 0.2016
11	Путь (пути) движения на территории	Есть			Пути движения Не оборудованы. Не имеют навигации и тактильной разметки.	К,О,С	Привести пути движения в соответствии с СП 59.13330.2016	Привес ти пути движен ия в соответ ствие с СП 59.1333 0.201 6
13	Лестница (наружная)	Есть			Наружная лестница выполнена из четырёх ступеней высотой 12- 16 см. отсутствуют перила, тактильная разметка, навигация, пандус, вывески размещены высоко не читаемы.	(К,О,С,Г,У)	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2016	Необхо димо оборуд овать входну ю группу в соответ ствие с СП 59.133 30.201

I-1	Пандус (наружный)	Нет		Пандус отсутствует на крыльце ДХШ. 1 пандус имеется на крыльце МАУ «Дворец творчества» откуда имеется доступ в ДХШ.	(К, О, С)	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.1333.0.2016	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.1333.0.2016
*-	Автостоянка и парковка	Есть		Отсутствует стоянка специализированного транспорта инвалидов, навигационных указателей нет.	(К, О, с, г, У)	Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов перед зданием. Размер одного парковочного места 3.4 х 6 м.	Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов в соответствии с СП 59.1333.0.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне			Соответствие с СП 59.1333.0.2016			Привести в соответствие с СП 59.1333.0.2016

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория. 7 ■: К ЗДАНИЮ (ужигта)	ДЧ-И (К,О,Г)			Реконструкция и частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.1333.0.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью исключительно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

■ **недоступно**

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

- 'г-арий к заключению: **прилегающая территория нуждается в реконструкции в соответствии с СП 59.1330.2016.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов в здание)**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
1'тожественная школа муниципального района Учалинский район Республики
Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А**
Наименование объекта, адрес

Дб в п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Лестница (наружная)	Есть			Ступени лестницы не соответствуют нормативам, высота ступени 12-16 см. отсутствуют перила. Отсутствует пандус. Отсутствует тактильная разметка, маркировка ступени. (Есть пандус при входе в МАУ Дворец творчества (оттуда имеется доступ в ДХШ))	К,О,С	Необходимо оборудовать входные группы в соответствии с СП 59.13330.2016	Нуждается в полной реконструкции. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
; 22	Пандус (наружный)	Нет/Есть			Пандус на крыльце ДХШ отсутствует. Пандус имеется при входе в МАУ «Дворец творчества» откуда имеется доступ в ДХШ.	К,О,С	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016	Привести пути движения в соответствии с СП 59.13330.2016
2 3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Не соответствует по размерам с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка, противоскользящие коврики, специальные решетки чистки обуви	(К,О,С)	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016	привести в соответствии с СП 59.13330.2016

Дверь (входная)	Есть		Частично соответствует с СП 59.13330.2012 Сплошная металлическая, отсутствует тактильная разметка, немаркированные ручки дверей, доводчики на двери не соответствуют нормативам. Дверь распашная, одна половина позволяет полноценному, самостоятельному осуществлению доступа МГН. Пороги превышают 5 см. что затрудняет доступ МГН.	(К, О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	При необходимости заменить. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
2_5 Тамбур	Есть		Частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка	(К,О,С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016.	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
ОБЩИЕ требования к зоне					Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход. входов в здание.	ДЧ-И (К,О,Г)			Реконструкция и частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД - недоступно**

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); реконструкция; иное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

• : w > ечтзрий к заключению: прилегающая территория нуждается в реконструкции в соответствии с СП 5- 1330.2016 для самостоятельного качественного, безопасного получения услуг МГН.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « П » июля 2019 г.

1 Результаты обследования:**3. Пути (путей движения внутри здания(в т.н. путей эвакуации))**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
 общеобразовательная школа муниципального района Учалинский район Республики
 Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А

Наименование объекта, адрес

-1'-е-сание функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ Лот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Не покрыт противоскользящим материалом. Отсутствует тактильная разметка, отсутствует навигация.	(К,О,С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
Лестница вау три здания)	Есть			Летницы (со стороны ДХШ и МАУ ««Дворца творчества» не оборудована пандусом, не оснащена разметкой и тактильной плиткой. Высота ступеней 12-16 см. не соответствует нормам. Перила не соответствуют нормам по высотам и форме.	(К,О,С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2016
Пашу с (внутри)	нет			Отсутствует пандус внутри здания, ширина лестницы со стороны крыльца ДХШ не вмещает положенные размеры пандуса. Имеется возможность установки со стороны МАУ «Дворец Творчества»	(К, О)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Приобрести и установить пандус. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
Двфт 3.4 пассажирский жж подъемник)	нет			ОТСУТСТВУЮТ			

Дверь	Есть		Все двери имеют разную конфигурацию, размер, что препятствует их самостоятельному использованию МГН. Ручки не нормативные, маркировка частично отсутствует, таблички трудно читаемы, не дублированы для слабовидящих, размещены с большим превышением по высоте и др. по размерам. Пороги дверей не все соответствуют нормам.	(К,О,С,Г)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
Пути эвакуации в !3-S т.ч. зоны безопасности)	Есть		Частично соответствует с СП 59.13330.2012, проходы свободны, но не оборудованы должным образом.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
ОБЩИЕ требования к зоне					Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Г -! азигения внутри ■к гиду» в т.ч путей	ДЧ-И (К,О,Г)			Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* . ается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГ1-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

: гбшцов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно

сгг. - ■ инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

■ зывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; ... : геяения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

- : . е- арий к заключению: пути движения внутри здания не в полной мере обеспечивают "ясность МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг. Н гждаются в значительной доработке в соответствии с СП 59.13330.2016

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская • 2 жественная школа
 муниципального района Учалинский район Республики Бх шкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР
 Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А Наименование объекта, адрес

Наименование Z - ыЮ планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на план	№ (Бот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Да			Кабинетная форма обслуживания - классы, кабинеты персонала. На момент обследования большая часть классов в стадии окончания локального ремонта, после окончания ремонта пространство кабинетов позволит работать некоторым группам МГН.	(К,О,С,Г)	Привест и в соответс твие с СП 59.13330 .2016	Привест и в соответс твие с СП 59.1333 0.2016
42 форма 'ЖХЗЗНИЯ	Да			Зальная форма обслуживания осуществляется в холлах помещения. Освещение достаточное. Отсутствуют тактильные полосы.	(К,О,С)	Привести в соответс твие с СП 59.13330 .2016	Привести в соответс твие с СП 59.1333 0.2016
Пркпаочная ОССМ2 сбегу жизания	Чет/да			Гардероб, превышение высоты стоек, вешалок.	(К,О,С)	Привести в соответс твие с СП 59.13330 .2016	Реконструк ция. Привести в соответс твие с СП 59.13330 .2016

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Да			При занятиях возникает потребность перехода из одного помещения в другое. ДУ	(К,О,С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-		Привести в соответствие с СП 59.13330	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)† к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И			Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

† указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходим комплекс мероприятий по реконструкции инфраструктуры для МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг в соответствии с СП 59.13330.2016**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «11» июля 2019 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II - места приложения труда**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР
Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ (Бот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1 (П)	Место приложения труда	есть			Частично соответствует СП 59.13330.2012. Размещение оборудования должно способствовать свободному проходу и использованию его МГН	(К,О,С,Г)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016. Адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДЧ-И (К,О,С,Г)			Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 1659.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

ГГ индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется частичное приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016. Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП59.13330.2016. Требуется адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	НЕТ						

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	—			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Жилые помещения отсутствуют.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитано- гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
художественная школа муниципального района Учалинский район Республики
Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ Лото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			В туалетах не выделены и не оборудованы полноценные санитарные комнаты для МГН. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Двери в санузлы 70 см, наличие завышенных порогов затрудняет доступ. Слабое освещение. Отсутствие тактильных разметок.	(К,О,С)	Туалетная комната не соответствует никаким нормам. Отдельный санузел для МГН не выделен.	ремонт (текущий); индивидуальное решение ТСП; Оборудовать в соответствии СП 59.13330.2016
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности‡ (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)§ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитано - гигиенических помещений	ДЧ-и (О,Г)			Полная реконструкция. Оборудование санитарно-гигиенической комнаты для МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

‡ указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

§ указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарные помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Требуется приведение доступности объекта в соответствии с СП 59.13330.2016.

Выделить отдельную кабину санузла для МГН. СП 59.13330.2016. Установка опорных поручней, системы звукового оповещения дежурного.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 11 » июля 2019 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан или сокращенно: МБУДО ДХШ МР Учалинский район РБ, ул. Горького 1 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ (Бот 0	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан Не	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Частично Соответствует нормативам, размещены на стенах с превышением высоты, поверхность бликующая что, затрудняет чтение. СП 59Л3330.2012	(О, Г,)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6.2	Акустические средства	Нет			Система оповещения о ЧС. Другие системы отсутствуют.	(К,О,С,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6.3	Тактильные средства	Нет			Тактильная информация полностью отсутствует.	(С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Оборудовать тактильными средствами Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне					СП 59.13330.2016		Оборудовать в соответствии СП 59.13330.2016

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)†† к пункту 4 I Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И			Оборудовать в Соответствие СП 1 59.13330.2016

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно


† указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной форм обслуживания

Комментарий • заключению: Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 все системы информации на объекте, обеспечить комфортное безопасное пребывание на объекте группам МГН.

Паспорт доступности ОСИ. 2019 год.

Прошито и пронумеровано 28
листов.

Директор МБУДО ДХШ МР
Учалинский район РБ

 А.Х. Нуреев

